



※培土器等、けん引タイプのアタッチメント装着には作業機ヒッチが必要です。

